

Thème : Jeu dans la barre

QUESTION A TOUS

Jean Dumazy

Bonjour,

j'ai constaté un jeu dans ma barre et en l'observant, je pense que les paliers en téflon sont usés. Les avez vous déjà changés sur votre 920 et si oui comment avez vous trouvé les pièces et procédé ?

Merci

REPONSES

clarivoile

Même souci sur BM mais très léger

Jean Dumazy

Je vais voir durant mon chantier d'hiver, je vous dirai quoi.

bivan13

Sur Rurik, j'ai toujours eu du jeu dans ma barre. On a resserré tous ce qui pouvait être repris de l'extérieur...aucune amélioration. Jean, ton retour après hivernage sera intéressant à connaître.

Jean Dumazy

D'après Philippe Damour qui a barré mon bateau, sa barre a plus de jeu que la mienne, peut-être suis je trop maniaque.

Extradry

Sur Ultradry, le tube de jaumière avait été monté à l'envers (sans doute une réparation ancienne). La bague épaulée était en haut. Résultat le tube remontait tout seul et ne supportait pas correctement la mèche, d'où le jeu. Je viens de tout remonter à l'endroit. C'est beaucoup mieux.

Extradry

J'ai remarqué que ma pale de safran est usée sur ses deux faces frottant sur les flasques inox autour de l'axe de pivotement. Pour réduire le jeu, le boulon servant d'axe de pivotement a du être trop serré. Comme les flasques comportent des évidements, leurs arêtes deviennent agressives dès que l'on relève ou baisse la pale. Je suggère d'insérer des rondelles de fort diamètre mais de très faible épaisseur (film plastique de un à deux dixièmes d'épaisseur).

Il devient alors possible de réduire le jeu en serrant fort le boulon de pivotement sans risquer ni de bloquer et ni d'user la pale.