

Thème : Surchauffe moteur HB

QUESTION A TOUS

De Stéphane et Marie Caillibooter 13/08/2021, 11H09

Bonjour à tous,

Nous rencontrons encore des problèmes de surchauffe de moteur. Un mécano est passé, il pense à un bouchon de sel.

Je suis un peu dépité, car je dessale consciencieusement en utilisant les ouïes de l'embase et du Stopsel.

En suivant les conseils, suite aux échanges de l'année dernière, j'ai acheté l'embout Honda pour rincer le moteur par le haut. (cf photos)

Je l'ai connecté au-dessus du thermostat, mais pas de circulation d'eau.

J'ai pris un petit tournevis pour explorer le trou, je trouve un dépôt grisâtre.

Auriez-vous des conseils ?

Bon week-end à tous.

Stéphane Caillibooter

REPONSE

Eric Baizeau, 13/08/2021, 19H30

Bonjour Stéphane,

Je fais une réponse à tous.

Ayant les mêmes soucis, je suis sur la piste de la sonde de température sur conseil d'un nouveau mécano.

Il faut un pistolet thermique pour mesurer la température moteur au moment du déclenchement de l'alarme.

Ça sera fait avant la fin du mois.

Cordialement

Éric Baizeau

Df920R Ngalawa

Stéphane et Marie Caillibooter, 25/04/2022, 22H19

Bonsoir Eric,

Je reviens vers toi pour savoir si tu as expérimenté le changement de la sonde ou le pistolet thermique pour résoudre le problème d'alarme de surchauffe ?

Bonne soirée à tous.

Stéphane Caillibooter