

Thème : gaz, tuyau et pression

### QUESTION A TOUS

**De Patrick Allain-Launay, 8/03/23, 09H42**

Bonjour a tous. Je suis confronté a un problème un peu compliqué/

Nous devons changer le tuyau de gaz qui raccorde la gazinière au robinet d'arrêt dans le meuble sous l'évier de notre DF 920 touring année 320012. Nous avons acheté un modèle de tuyau de même marque GDK

qui se raccorde bien à la gazinière (mâle 1/4 pas à droite) mais par contre de l'autre coté il s'agit d'une femelle 1/4 pas à droite alors que le robinet d'arrêt est un pas a droite. Avez vous été confronté à ce problème et pouvez vous me dire comment le solutionner.

Merci a tous

Patrick Allain-Launay DF 920 Oiseau de feu

mail [patrick.allain-launay@orange.fr](mailto:patrick.allain-launay@orange.fr) tele 0650395399

### REPONSES

**Christophe Dupont-Huin, 8/03/23, 13H40**

Bonjour Patrick,

J'ai été confronté à cela sur tsunami et j'ai changé l'intégralité du circuit de gaz que j'ai profité à mettre aux normes françaises.

Bonne journée

Christophe DUPONT-HUIN

06 81 09 03 82

**Dominique Codet, 3/05/23, 13H25**

Bonjour

Pour ceux qui constatent une baisse de la pression du gaz lors du remplacement d'une bouteille de gaz ,il faut impérativement que le régulateur de pression avec manomètre soit horizontal.

Si vertical,pas de gaz à sortir. même bouteille ouverte

C'est effectivement écrit sur le mode d'emploi fourni par Quorning les années précédentes je devais inconsciemment le remettre horizontal.....